







# Produktinformation

<b>Kat. Artikelnummer</b>	<b>3194 00 xx</b>																																																													
<b>Artikelbezeichnung</b>	<b>FORMAT Montagehandschuhe MAXIM</b>																																																													
<b>Beschreibung</b>	5 Fingerhandschuh aus Spezial-Stretch-Strick, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppe, mit Strickbund, Gauge 15, Farbe: grau-schwarz																																																													
<b>Verpackung</b>	12 / 144 Paar Karton																																																													
<b>Größe</b>	7	8	9	10	11	12																																																								
<b>Paspelierung</b>	Weiß	Grün	Braun	Gelb	Grau																																																									
<b>Produktvarianten</b>	Verschiedene Größen																																																													
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sehr rutsch- und abriebfest</li> <li>✓ Flexibel und anschmiegsam</li> <li>✓ Hoher Tragekomfort und gutes Tastgefühl</li> </ul>																																																													
<b>Einsatzbereiche</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Feinmechanik				<input type="checkbox"/> Garten- und Landschaftsbau																																																									
	<input checked="" type="checkbox"/> Montage				<input checked="" type="checkbox"/> Verpackung und Logistik																																																									
	<input type="checkbox"/> Handling von Blechen				<input checked="" type="checkbox"/> Produktschutz																																																									
	<input type="checkbox"/> Handling von Glas				<input checked="" type="checkbox"/> in trockener Umgebung																																																									
	<input type="checkbox"/> Handling heißer Teile				<input type="checkbox"/> in feuchter Umgebung																																																									
	<input type="checkbox"/> Schweißen				<input checked="" type="checkbox"/> in schmutziger Umgebung																																																									
	<input checked="" type="checkbox"/> Arbeiten in der Automobilindustrie				<input type="checkbox"/> in öliger Umgebung																																																									
<b>Norm</b>	<b>PSA</b> Persönliche Schutzausrüstung 		<b>EN 420:2003 + A1:2009</b> Grundnorm Schutzhandschuhe <b>EN 420</b>		<b>EN 388</b>  <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>4</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> </tr> </table>		4	1	3	1	X	X	A	B	C	D	E	F	<b>EN 407</b>  <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>H</td> <td>I</td> <td>J</td> <td>K</td> <td>L</td> <td>M</td> <td>N</td> <td>O</td> <td></td> </tr> </table>												G	H	I	J	K	L	M	N	O		<b>EN 511</b>  <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																					
4	1	3	1	X	X																																																									
A	B	C	D	E	F																																																									
G	H	I	J	K	L	M	N	O																																																						
	<b>EN 388: 2016</b> A Abriebfestigkeit 0 – 4 B Schnitffestigkeit 0 – 5 C Weiterreißfestigkeit 0 – 4 D Durchstichfestigkeit 0 – 4 E Schnitffestigkeit TDM nach EN ISO 13997:199999 A – F F Stoßschutzprüfung nach EN 13594: 2015 P			<b>EN 407: 2004</b> G Brennverhalten 0 – 4 H Kontaktwärme 0 – 4 I Konvektive Hitze 0 – 4 J Strahlungswärme 0 – 4 K Kleine Spritzer geschmolzenes Metall 0 – 4 L Große Mengen geschmolzenes Metall 0 – 4																																																										
	<b>EN 511: 2006</b> M Konvektive Kälte 0 – 4 N Kontaktkälte 0 – 4 O Wasserdichtheit 0 – 1			Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet "nicht geprüft". P bedeutet "bestanden".																																																										
<b>Pflegehinweis</b>																																																														
<b>Lagerung</b>	Kühl und trocken lagern, ohne direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglichst in der Originalverpackung. Nicht geknickt oder zerdrückt lagern.																																																													
<b>Entsorgung</b>	Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung der Handschuhe ist in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsnormen vorzunehmen.																																																													
<b>Einschränkungen</b>	Die Handschuhe schützen nicht vor chemischen, bakteriologischen, thermischen und elektrostatischen Gefahren. Sie sind nicht anwendbar auf die Arbeiten mit sich drehenden Gegenständen. Durch Abnutzung werden die Schutzeigenschaften der Handschuhe verringert und sie müssen ersetzt werden.																																																													

SaveDate 2021-03-31, Rev.A.

<b>Kontakt</b> Contact	Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH EDE Platz 1   42389 Wuppertal   T +49 (202) 6096-1283
---------------------------	---